


**МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ.**



Забитые мусором вентиляционные каналы



Выпуска вентиляции выведены в чердачное пространство





**Ненадежное крепление стропил к элементам рамы**



**Деформация элементов водостока**





Выпуска вентиляции выведены в чердачное пространство



Ненадежное крепление элементов рамы